

## Sinteză calității apelor din spațiul hidrografic Buzau - Ialomița

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita este una dintre cele 11 subunitati ale Administratiei Nationale Apele Romane si reprezinta autoritatea investita cu aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi resurselor de apa, pe teritoriul spațiului hidrografic Buzau-Ialomita. Iși desfăsoara activitatea în bazinile hidrografice Buzau, Calmatui, Ialomița, Mostiste și Dunarea (sector Oltenita-Braila), având o suprafață de 26.470 km<sup>2</sup>, ceea ce reprezinta 11,11 % din teritoriul tarii.

Reteaua hidrografica cuprinde un număr de 266 cursuri de apă cadastrate cu o lungime totală de 6.062 km.

În perioada 2018-2020, din totalul de 168 de corpuri de apă de suprafață delimitate la nivelul spațiului hidrografic Buzau-Ialomita, a fost monitorizat, în vederea determinării stării/potențialului ecologic integrat, un număr de 103 corpuri de apă de suprafață (90 corpuri de apă de tip râu și 13 corpuri de apă de tip lac) prin 148 de secțiuni (105 pe râu și 43 pe lac). Dintre acestea, 1 corp de apă de suprafață, Dunare\_Chiciu\_Isaccea se evaluatează de către ABA Dobrogea - Litoral.

Având în vedere faptul că lacurile cu folosință piscicolă și lacurile terapeutice nu au definite obiectivul de mediu, respectiv obiectivul de management, pentru acestea nu se realizează evaluarea integrată.

Astfel, din totalul de 103 corpuri de apă de suprafață monitorizate în perioada 2018-2020, la nivelul ABA Buzau - Ialomita au fost evaluate integrat numai 99 corpuri de apă, acestea fiind repartizate astfel:

- 86 corpuri de apă de suprafață de tip râu:
  - 69 corpuri de apă de naturale;
  - 12 corpuri de apă puternic modificate;
  - 5 corpuri de apă artificiale.
- 13 corpuri de apă de tip lac:
  - 4 corpuri de apă naturale - lacuri naturale;
  - 9 corpuri de apă puternic modificate - lacuri (8 acumulare și 1 lac natural).

Repartitia pe bazine hidrografice a corpurilor de apă de suprafață de tip râu și lac evaluate integrat este urmatoarea:

- **in bazinul hidrografic Buzau:**
  - 22 corpuri de apă naturale - rauri;
  - 2 corpuri de apă puternic modificate - lacuri de acumulare.
- **in bazinul hidrografic Ialomița:**
  - 45 corpuri de apă naturale - rauri;
  - 5 corpuri de apă puternic modificate - rauri;
  - 4 corpuri de apă artificiale - rauri;
  - 1 corpuri de apă naturale - lac natural;
  - 1 corpuri de apă puternic modificate - lac natural.
  - 6 corpuri de apă puternic modificate - lacuri de acumulare.
- **in bazinul hidrografic Dunare:**
  - 2 corpuri de apă naturale - rauri;
  - 7 corpuri de apă puternic modificate - rauri;
  - 1 corp de apă artificiale - rauri;
  - 3 corpuri de apă naturale - lacuri naturale.

Situatărea îndeplinirii obiectivului de calitate (starea ecologică bună pentru corpurile de apă naturale și respectiv potențialul ecologic bun pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale) la nivel global, pentru perioada 2018 – 2020, a celor 86 corpuri de apă de tip **râu** evaluate este urmatoarea:

► din cele **69 corpuri de apa naturale**

-37 corpuri (54%) si-au atins obiectivul de mediu, stabilit de catre Directiva Cadru Apa, si anume starea ecologica buna;

-32 corpuri (46%) nu si-au atins obiectivul de mediu, incadrându-se în stare ecologica moderata.

► din cele **12 corpuri de apa puternic modificate**

-1 corp (8%) si-a atins obiectivul de mediu si anume potențialul ecologic bun;

-11 corpuri (92%) nu si-au atins obiectivul de mediu, incadrându-se în potențialul ecologic moderat.

► din cele **5 corpuri de apa artificiale**

-3 corpuri (60%) si-au atins obiectivul de mediu si anume potențialul ecologic bun;

-2 corpuri (40%) nu si-au atins obiectivul de mediu, incadrându-se în potențialul ecologic moderat.

Din totalul de 6.062 km de retea hidrografica existenta la nivelul spatiului hidrografic, in perioada 2018-2020 s-au monitorizat si evaluat 2.682,2 km de rau.

Din punct de vedere al Jungimilor de rau, starea ecologica/potentialul ecologic integrat sunt prezentate astfel:

► pentru *corpurile de apa naturale*

-1124,5 km au starea buna;

-1182,5 km au starea moderata.

► pentru *corpurile de apa puternic modificate si artificiale*

-27 km au potentialul ecologic bun;

-319,5 km au potentialul ecologic moderat.

► pentru *corpurile de apa artificiale*

-22,3 km au potentialul ecologic bun;

-12,5 km au potentialul ecologic moderat.

In perioada 2018-2020 au fost monitorizate de catre ABA Buzau-lalomita 26 corpuri de apa de tip lac, prin intermediul a 43 de sectiuni. La acestea se adauga si trei lacuri monitorizate de catre ABA Arges-Vedea prin 5 sectiuni. Pentru spatiul hidrografic Buzau-lalomita au fost monitorizate 29 de corpuri si evaluate 24 de corpuri de apa de suprafata de tip lac (cele 5 corpuri neevaluate sunt de tip terapeutic).

Dintre acestea, pentru subsistemul lacuri, starea ecologica a fost evaluata integrat numai pentru 4 lacuri naturale si 8 lacuri de acumulare.

In urma evaluarii starii ecologice, in perioada 2018-2020, cele 4 corpuri de apa - lacuri naturale monitorizate s-au incadrat astfel:

► *stare ecologica moderata* -2 corpuri de apa;

► *stare ecologica slabă* -2 corpuri de apa, starea slabă fiind data de elementele biologice.

Lacurile naturale si de acumulare cu folosinta piscicola sau terapeutice s-au analizat numai din punct de vedere fizico-chimic, astfel:

-pentru lacurile cu *folosinta piscicola* s-au determinat: oxigenul dizolvat, CBO5, CCO-Cr, pH-ul, N total si P total;

-pentru lacurile *terapeutice* s-au determinat numai pH-ul si oxigenul dizolvat.

Pentru corpurile de apa - lacuri de acumulare ce au fost monitorizate si evaluate in perioada 2018-2020, potentialul ecologic integrat a fost:

► *maxim* in proportie de 44,44% (4 corpuri de apa),

► *bun* in proportie de 33,33% (3 corpuri de apa),

► *moderat* in proportie de 22,23% (2 corpuri de apa).

In perioada 2018-2020, s-au evaluat din punctul de vedere al starii chimice 46 coruri de apa, astfel:

- 41 coruri de apa de suprafata de tip rau s-au incadrat in *stare chimica buna*;
- 5 coruri de apa de suprafata de tip rau s-au incadrat in *stare chimica proasta*.

Repartitia corurilor de apa monitorizate, conform evaluarii starii chimice, este urmatoarea:

- 16 coruri de apa de tip rau in bazinul hidrografic Buzau;
- 30 coruri de apa de tip rau in bazinul hidrografic Ialomita.

Din punct de vedere al *lungimilor de rau*, starea chimica se prezinta astfel:

- pentru *corurile de apa naturale*
  - 970 km au starea chimica buna;
  - 349 km au starea chimica proasta.
- pentru *corurile de apa puternic modificate si artificiale*
  - 26 km au stare chimica buna.

Evaluarea multianuala a starii chimice a corurilor de apa de suprafata s-a realizat din 2 perspective: evaluarea starii chimice cu includerea substantelor persistente, bioacumulative si toxice (PBT) omniprezente si evaluarea starii chimice prin excluderea acestora. Din acest punct de vedere au fost monitorizate 46 de coruri de apa de suprafata, repartitia acestora conform evaluarii fiind urmatoarea:

- *cu PBT*
  - 41 coruri in stare chimica buna;
  - 5 coruri in stare chimica proasta;
- *fara PBT*
  - 44 coruri in stare chimica buna;
  - 2 coruri in stare chimica proasta.

In spatiul hidrografic Buzau-Ialomita, in perioada 2018-2020, s-au monitorizat 27 sectiuni de potabilizare: 8 sectiuni in bazinul hidrografic Buzau, 16 sectiuni in bazinul hidrografic Ialomita si 3 sectiuni in bazinul hidrografic Dunare.

Sectiunile de potabilizare au fost evaluate dupa valoarea medie anuala a indicatorilor fizico-chimici si microbiologici prevazuti in normativul NTPA 013 din HG 100/2002. Dintre cele 27 captari de apa bruta in vederea potabilizarii, 16 (59%) au inregistrat depasiri fata de tehnologia statiilor de tratare. Parametrii care au inregistrat depasiri sunt: CBO5, MTS, CCOCr, Mn total, Ba total, Fe dizolvat, Amoniu, Conductivitate, Hidrocarburi totale, Detergenti, Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococi fecali.

Evaluarea starii chimice pentru corurile de apa subterana aferente spatiului hidrografic ABA Buzau – Ialomita, in perioada 2018 – 2019, s-a realizat pe baza datelor obtinute in urma monitorizarii apei subterane prin foraje din reteaua hidrogeologica nationala.

Valorile medii multianuale obtinute pentru parametrii de calitate la nivel de corp de apa subterana au fost comparate cu valorile prag aprobate prin Ordinul nr. 621/2014.

In urma acestei evaluari, se constata ca exista foraje din reteaua hidrogeologica nationala, prin care s-a realizat monitorizarea, care au prezentat valori ale parametrilor de calitate cu depasiri fata de valorile prag aprobate prin Ordinul nr. 621/2014, astfel:

Nume corp de apa subterana	Cod corp de apa subterana	Perioada 2018 – 2020		
		Nr. foraje/ izvoare monitorizate	Nr. foraje/ izvoare ce au inregistrat depasiri	Parametrii si numarul de foraje la care s-au inregistrat depasiri
Depresiunea Comandau	ROIL 01	2 izvoare	-	-
Muntii Ciucas	ROIL 02	2 izvoare	-	-

Nume corp de apă subterana	Cod corp de apă subterana	Perioada 2018 – 2020		
		Nr. foraje/ izvoare monitorizate	Nr. foraje/ izvoare ce au înregistrat depasiri	Parametrii și numarul de foraje la care s-au înregistrat depasiri
Muntii Bucegi	ROIL 03	3 izvoare	-	-
Nordul Campiei Brailei	ROIL 04	3 foraje	3 foraje	Azotati (1 foraj) Cloruri (1 foraj) Sulfati (2 foraje)
Conul aluvial Buzau	ROIL 05	12 foraje	7 foraje	Sulfati (2 foraje) Fenoli (7 foraje)
Lunca raului Calmatuui	ROIL 06	12 foraje	6 foraje	Cloruri (4 foraje) Sulfati (4 foraje) Arsen (1 foraj)
Campia Brailei	ROIL 07	14 foraje	10 foraje	Azotati (3 foraje) Cloruri (4 foraje) Sulfati (5 foraje) Fosfati (1 foraj)
Urziceni	ROIL 08	14 foraje	3 foraje	Sulfati (2 foraje) Azotiti (1 foraj)
Calmatuul de Sud	ROIL 09	19 foraje	9 foraje	Cloruri (6 foraje) Sulfati (5 foraje) Amoniu (3 foraje) Fosfati (1 foraj)
Lunca Buzaului Superior	ROIL 10	3 foraje	-	-
Lunca Dunarii (Oltenita-Harsova)	ROIL 11	9 foraje	3 foraje	Arsen (1 foraj) Azotati (1 foraj) Azotiti (1 foraj)
Campia Gherghitei	ROIL 12	21 foraje	11 foraje	Amoniu (2 foraje) Azotiti (1 foraj) Azotati (3 foraje) Cloruri (5 foraje)
Lunca Ialomitei	ROIL 13	14 foraje	11 foraje	Amoniu (4 foraje) Azotati (1 foraj) Cloruri (4 foraje) Sulfati (4 foraje) Fenoli (7 foraje)
Gimbasani-Suditi	ROIL 14	8 foraje	3 foraje	Amoniu (2 foraje) Azotati (1 foraj)
Conul aluvial Prahova	ROIL 15	16 foraje	3 foraje	Amoniu (2 foraje) Azotati (1 foraj) Azotiti (1 foraj) Cloruri (1 foraj)
Câmpia Vlasiei	ROIL 16	10 foraje	3 foraje	Azotati (1 foraj) Fosfati (1 foraj) Cloruri (1 foraj)
Fetesti	ROIL 17	29 foraje	5 foraje	Azotati (2 foraje) Cloruri (3 foraje)
Teleajen	ROIL 18	2 foraje	1 foraj	Cloruri (1 foraj)

Suprafata corpului de apă pe care s-au înregistrat depășiri reprezintă mai puțin de 20% ( $\leq 20\%$ ) din suprafața totală a corpului de apă subterană, astfel ca toate corpurile de apă subterana sunt în **stare chimica buna**.